

I. Результаты обследования.
Зона – Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
ГБУ ДО ПО «СШ по хоккею»
Спортивно-развлекательный комплекс им. А.В. Кожевникова «Дизель-Арена»
г. Пенза, ул. Окружная, 163.

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объекта	
		Есть/Нет	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Лестницы (внутренние)	Есть	15, 16	На нижней и верхней ступеньках лестничных пролетов отсутствуют желтые наклейки.	С	Выполнить работы по оборудованию нижних и верхних ступенек пролетов желтыми наклейками.	ТР
1.2.	Лестницы (внутренние)	Есть	17, 18	На перилах отсутствуют тактильные наклейки с указанием этажа.	С	Выполнить работы по оборудованию перил тактильными наклейками с указанием этажа.	ТР
1.3.	Лифт	Есть	19, 20	В лифте отсутствует автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номер этажа.	С	Предусмотреть выполнение мероприятий по установке в лифте автоматического речевого	ТР

						оповещателя.	
1.4.	Коридоры (вестибюль, зоны ожидания)	Есть	21, 22	Основные пути движения внутри здания не оборудованы тактильной плиткой.	С	Выполнить работы по оборудованию основных путей движения тактильной плиткой.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
1.5.	Коридоры (вестибюль, зоны ожидания)	Есть	-	Отсутствует индукционная система для слабослышащих.	С, Г	Установить индукционную систему для слабослышащих.	ТР
1.6.	Коридоры (вестибюль, зоны ожидания)	Есть	-	При входе в здание и каждого этажа отсутствует тактильная мнемосхема с интегрированной системой вызова помощи.	С	Предусмотреть выполнение мероприятий по установке тактильной мнемосхемы при входе в здание и каждого этажа.	ТР

II. Заключение по зоне.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	Текущий ремонт/Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

* - указывается: ДП-В (доступно полностью всем); ДП-И (К, О, С, Г, У) (доступно полностью избирательно - указать категории инвалидов); ДЧ-В (доступно частично всем); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) (доступно частично избирательно - указать категории инвалидов); ДУ (доступно условно); ВНД (временно недоступно).

** - указывается: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.