

**I. Результаты обследования.**  
**Зона – Вход в здание**  
**ГБУ ДО ПО «СШ по хоккею»**  
**Спортивно-развлекательный комплекс им. А.В. Кожевникова «Дизель-Арена»**  
**г. Пенза, ул. Окружная, 163.**

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объекта	
		Есть/Нет	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Входная площадка (кнопка вызова персонала).	Нет	9	Замечаний нет.	С		
1.2.	Входная площадка (табличка со шрифтом Брайля).	Нет	9	Замечаний нет.	С		
1.3.	Входная площадка (пандус).	Есть	10	Отсутствуют поручни на пандусе.	К, О,	Оборудовать пандус на входе в здание поручнями.	ТР
1.4.	Входные двери (на адаптированном входе).	Есть	11, 12, 13	На прозрачных дверных проемах отсутствует контрастная маркировка (предупреждающие желтые круги).	С	Прозрачные дверные проемы обозначить контрастной маркировкой (предупреждающими желтыми кругами).	ТР
1.5.	Входные двери (на адаптированном входе).	Есть	14	На внутренней входной двери имеется порог высотой 6 см.	К, О, С	Выполнить работы по реконструкции входных дверей с целью исключения порога.	ТР

## II. Заключение по зоне.

<b>Наименование структурно-функциональной зоны</b>	<b>Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры)</b>	<b>Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры)</b>
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)	Текущий ремонт

\* - указывается: ДП-В (доступно полностью всем); ДП-И (К, О, С, Г, У) (доступно полностью избирательно - указать категории инвалидов); ДЧ-В (доступно частично всем); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) (доступно частично избирательно - указать категории инвалидов); ДУ (доступно условно); ВНД (временно недоступно).

\*\* - указывается: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.